

## Details Of SPAD Cases in The Month of Jan.2025

### SPAD of Passenger Train on SC Division / SC Rly

- दिनांक / समय: 17/01/2026 at 09:08 hrs.
- रेलवे /मंडल/सेक्शन : KR / RN / ROHA-SWV
- लोकेशन: At Station AVR D (Home Signal)
- लोको नं.: 37169-WAP7/HWH
- ट्रेन नं.: 12617 Exp.
- घटना का विवरण - ट्रेन संख्या 12617 Exp ने अरावली रोड स्टेशन (AVRD) स्टेशन के अप डिस्टेंट सिगनल को दो पीला आस्पेक्ट में 109 kmph , इनर डिस्टेंट सिगनल को एक पीले आस्पेक्ट में 109 kmph में पार करने के बाद AVR D स्टेशन के होम सिगनल S-46 को "लाल संकेत /खतरे की स्थिति में" 13 kmph की गति से पार करके 05 मीटर आगे जाकर रुकी।
- कारण –
  1. सिग्नलों के प्रति चालक दल की लापरवाही।
  2. सिगनल को नियमानुसार कॉल आउट नहीं करना।
  3. (कू अनुसार ) लोको में खराबी आने पर सामने से ध्यान हटना।
  4. सिगनल को पार करते समय अंतिम क्षण तक उस पर नजर न रखना।
  5. एक पीला आस्पेक्ट पार करने के बाद भी स्पीड में कमी नहीं होने पर ALP द्वारा आपातकालीन ब्रेक नहीं लगाना।
- निवारण –
  1. ड्यूटी के दौरान सतर्क रहे।
  2. लोको पायलट द्वारा यदि नियमों की अवहलेना की जा रही है तो ALP को आपातकालीन ब्रेक का उपयोग में हिचकिचाना नहीं चाहिए।
  3. एक पीला/काशन संकेत के सिग्नल को पार करने के बाद अगले सिगनल पर रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए जब तक सिगनल नजर न आये तब तक गाड़ी की गति को नियंत्रित रखे।
  4. दो पीले (YY), एक पीले (Y) सिग्नल पर निर्धारित की गई गति का कड़ाई से पालन करें, यदि ट्रेन की गति, तय गति से ज्यादा होने पर सहायक लोको पायलट को तुरंत RS वाल्व खोल देना चाहिए।
  5. चलती गाड़ी में कभी भी दोष निवारण न करें, यदि दोष निवारण करना अवश्य हो तो गाड़ी को सर्वप्रथम सुरक्षित स्थान पर या सेक्शन क्लियर कर खड़ी करें या तुरन्त खड़ी कर तत्पश्चात दोष निवारण करें।
  6. गाड़ी संचालन के दौरान अन्य किसी कार्य में व्यस्त न रहें एवं पूरा ध्यान सिग्नल के संकेतों पर केंद्रित तथा गाड़ी संचालन पर रखें।
  7. ALP को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि LP सिग्नल के संकेतानुसार आवश्यक रूप से गाड़ी की गति को नियंत्रित कर रहा है या नहीं।
  8. सिगनल एक पीला दिखने पर ALP खड़े होकर RS वाल्व पर हाथ रखें व आवश्यकता पड़ने पर समय रहते RS वाल्व खोल दें (एक पीला सिगनल से गाड़ी रुकने तक)